

EQUIPOS NO RECOMENDADOS PARA LA APLICACIÓN MÓVIL.

Equipo	Comentarios
Huawei Y5 2018	Por su sistema operativo cierra la aplicación, se detectaron algunos problemas con el GPS.
Nokia 2.1	Por su sistema operativo cierra la aplicación.
Senwa Jazz S471	No tiene GPS
Ilium S106	No tiene GPS.
Ilium X200	No tiene autofocus.
Blade S6	Se detectaron algunos problemas con GPS.
One Touch Pixi 3 (7)	Problemas al leer códigos QR y barras.
HTC -530	Por su sistema operativo cierra la aplicación.

*Se ha detectado que la marca Huawei detiene automáticamente las aplicaciones que trabajan en el background (segundo plano). Por lo que el equipo no reportará posiciones de forma automática.

*En Verum realizamos un esfuerzo para que cada nuevo equipo que sale al mercado sea compatible, sin embargo, existen fabricantes que no siguen los lineamientos oficiales de configuración, y por tanto no van a funcionar con la aplicación.

*Actualización abril 2019